

E263 해결 사례
<iR ADV DX 67's>

커머셜지원담당



- 증상 : E263
- 원인 : 우도어 케이블 파손으로 인한 컨트롤러 쇼트
- 조치 방법
 1. MULTI PAPER PICK-UP ASS'Y (FM1-G379-000) 교체 (케이블 별도 운영 안함, 수동 급지 어셈블리 교체)
 2. MAIN DRIVE DRIVER PCB ASS'Y (FM1-M996-000) 교체

Canon

Change
Value 

감사합니다