


IR ADV 82/85's 스테이플 정합 불량 해결 사례

▶ 모델

- Finisher-N1/X1

▶ 증상

- 스테이플 정합 불량



▶ 불량 부품

NO.	부품명	부품 번호
1	ROLLER, REAR	FC9-3319
2	ROLLER, FRONT	FC9-3436

※ 부품의 세부 위치는 파츠 카탈로그 참조