


▣ IRA85's 중철 피니셔 X1 정합&스테이플 불량

▶ 모델


- IR ADV 85's Booklet FINISHER-X1

▶ 내용


1. 중철 사용 시 정합&스테이플 불량




IRA85's 중철 피니셔 X1 정합 불량



1. 중철 유닛 가이드 오픈 (RIGHT VIEW)



2. 고정 철판 제거(나사 2개, LEFT VIEW)



3 Stapler assembly 제거(나사2개, 커넥터1개)



4. 부품 교체(FM4-3091-000)