



발생증상



Test 5번 차트 출력 시 상단 or 하단에 화상 흐림 발생
→ 레이저 청소 및 드럼, 현상기 교체 후 동일 증상

해결사례



청소

청소

패치센서 청소 후 자동 계조 보정(풀 보정) 시 증상 해결
→ 상기 원형 부위 청소 필요