



화상 불량 해결 사례 <iR ADV 8705's>

커머셜지원담당



<화상 불량 샘플>



<보정 차트 샘플>

- 증상 : 군데군데 색 빠짐
- 조치 방법 : 펌웨어 업데이트 Ver 32.18
(이미지 및 폰트 화상 오류 개선)
 - 1) 출력 원본과 보정 차트를 비교해서 동일하면 펌웨어 진행

Canon

Change
Value 

감사합니다