



복사/스캔 화상 불량

평판 및 DADF 화상 불량

호남TS센터 정보제공



증상	스캔 사용시 뒷장 과 합성된 이미지 발생 / 복사 사용시 음영발생
해결	PBAP,BEAGLE_CORE 교체 1070066229 SODIMM,DDR2 128 X64 1GB 교체 후 정상 작동