





# 출력 소음 발생

DRUM 토너 누



증상	출력 소음 발생
해결	(신규장비 포함)기어 윤활 부족으로 인한 소음 발생 그리스 도포 및 윤활 처리